

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma Geral do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha – TO.
Recurso: Tesouro Municipal.
Local: Rua 21 de Abril, 1525 - Centro.
Proponente: Município de Cachoeirinha - TO
CNPJ: 25.064.064/0001-87



Foto 01: Fachada principal do prédio da prefeitura. Foto 02: Fachada principal do prédio da prefeitura.



Foto 03: Fachada principal do prédio da prefeitura. Foto 04: Fachada lateral do prédio da prefeitura.



Foto 05: Fachada lateral do prédio da prefeitura. Foto 06: Fachada lateral do prédio da prefeitura.



6.11484322S 47.91730205W
Tocantins
22/11/2022 11:47



6.11493055S 47.91738207W
Tocantins
22/11/2022 11:47

Foto 07: Fachada do fundo do prédio da prefeitura. Foto 08: Fachada do fundo do prédio da prefeitura.



6.11499589S 47.91740081W
Tocantins
22/11/2022 11:48



6.11503004S 47.9175222W
Tocantins
22/11/2022 11:48

Foto 09: Fachada do fundo do prédio da prefeitura. Foto 10: Fachada do fundo do prédio da prefeitura.



6.11506161S 47.9175897W
Tocantins
22/11/2022 11:48



6.11488502S 47.91766691W
Tocantins
22/11/2022 11:49

Foto 11: Fachada lateral do prédio da prefeitura. Foto 12: Fachada principal do prédio da prefeitura.





Foto 13: Padrão de energia existente.



Foto 14: Padrão de energia existente.



Foto 15: Calçada da frente da prefeitura.



Foto 16: Copa existente a ser reformulada.



Foto 17: Copa existente a ser reformulada.



Foto 18: Copa existente a ser reformulada.





Foto 19: Circulação a direita da entrada principal.



Foto 20: Circulação a direita da entrada principal.



Foto 21: Hall dos banheiros.



Foto 22: Banheiro Masculino a ser reformulado.



Foto 23: Banheiro Masculino a ser reformulado.



Foto 24: Banheiro Masculino a ser reformulado.





Foto 25: Banheiro Feminino a ser reformulado.



Foto 26: Banheiro Feminino a ser reformulado.



Foto 27: Patrimonio – infiltrações, vazamento do. Telhado, piso em granitina existente.



Foto 28: Patrimonio, infiltrações nas paredes.



Foto 29: Patrimonio – infiltrações, vazamento do. T elhado, piso em granitina existente.



Foto 30: Recepção existente será reformulada, vai. passar a ser sala de RH e Sec. Finanças.



Foto 31: Recepção existente será reformulada, vai passar a ser sala de RH e Sec. Finanças.



Foto 32: Recepção existente será reformulada, vai passar a ser sala de RH e Sec. Finanças.



Foto 33: Vazamento geral do telhado. Telhas quebradas e calhas danificadas.



Foto 34: Vazamento geral do telhado. Telhas quebradas e calhas danificadas.



Foto 35: Será assentado piso em parcelanato sobre piso de granitina existente. Degrau em piso deverá ser executado rampa.



Foto 36: Será assentado piso em parcelanato sobre piso de granitina existente. Degrau em piso deverá ser executado rampa.

PREFEITURA
Fls. 279
Rubrica. 8
RACHOÉ/PINHA-TO



Foto 37: Sala da licitação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto.



Foto 38: Sala da licitação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto.



Foto 39: Sala da licitação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto.



Foto 40: Sala chefe gabinete: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta.



Foto 41: Sala chefe gabinete: Vazam. do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta



Foto 42: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta.

PREFEITURA
Fis. 280
Rubrica C
CACHOEIRINHA-T



Foto 43: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta



Foto 44: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta.



Foto 45: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta



Foto 46: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta.



Foto 43: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta. Portas danificadas.



Foto 44: Sec. Educação: Vazamento do telhado. infiltração e paredes danificadas com revestimento solto, fiação exposta.





6.11482965S 47.91741274W
Tocantins
22/11/2022 11:41



6.11482965S 47.91741274W
Tocantins
22/11/2022 11:41

Foto 45: Acesso ao gabinete com desnível no piso. Foto 46: Paredes do gabinete a serem demolidas.



6.11484703S 47.91740754W
Tocantins
22/11/2022 11:41



6.11487442S 47.91740754W
Tocantins
22/11/2022 11:42

Foto 47: Banheiro do gabinete a ser reformulado. Foto 48: Banheiro do gabinete a ser reformulado.



6.114859S 47.91739336W
Tocantins
22/11/2022 11:42

Foto 49: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.



6.11485829S 47.91739336W
Tocantins
22/11/2022 11:42

Foto 50: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.





Foto 51: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.



Foto 52: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.



Foto 53: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.



Foto 54: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.



Foto 55: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Portas danificadas.



Foto 56: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Portas danificadas.





Foto 57: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 58: Sala do gabinete a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 59: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 60: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 61: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 62: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Degrau no piso a ser retirado com a demolição do contra-piso e rebaixo do nível.



Foto 63: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 64: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 65: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 66: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 67: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 68: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes a serem demolidas.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.

RECURSOS
Fls. 285
Rubrica
CACHOEIRINHA-TO



Foto 69: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 70: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 71: Sala da contabilidade a ser reformulada.
Paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 72: Sala da coletoria: paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 73: Sala da coletoria: paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 74: Sala da coletoria: paredes com rachaduras.
Paredes com infiltração.
Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 75: Sala da coletoria: paredes com rachaduras. Paredes com infiltração. Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 76: Sala da coletoria: paredes com rachaduras. Paredes com infiltração. Fiação exposta, esquadrias danificadas.




Foto 77: Sala da coletoria: paredes com rachaduras. Paredes com infiltração. Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 78: Sala da coletoria: paredes com rachaduras. Paredes com infiltração. Fiação exposta, esquadrias danificadas.



Foto 79: Imagem externa da prefeitura.



Foto 80: Imagem externa da prefeitura.





Foto 81: Imagem externa da prefeitura.



Foto 82: Imagem externa da prefeitura.



Foto 83: Imagem externa da prefeitura.



Foto 84: Imagem externa da prefeitura.



Foto 85: Imagem externa da prefeitura.



Foto 86: Imagem externa da prefeitura.



Foto 87: Imagem externa da prefeitura.



Foto 88: Imagem externa da prefeitura.





Foto 89: Imagem externa da prefeitura.



Foto 90: Imagem externa da prefeitura.



Foto 91: Imagem externa da prefeitura.



Foto 92: Imagem externa da prefeitura.



Foto 93: Imagem externa da prefeitura.



Foto 94: Imagem externa da prefeitura.

Cachoeirinha – TO, 31 de outubro de 2023.

**BRUNO CARREIRO
SANTOS:0160379
8145**

Assinado de forma digital
por BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Dados: 2023.10.31
10:59:18 -03'00'

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
CREA: 201065/D-TO

